



<通水の状態>

約5L/分(H23.4.13)

★状態:崖線タイプの湧水

★湧水量:降雨条件により変化

水温:21.0℃/電気伝導度:

pH: 6.9 (H22.11.7測定)

★地形・地質: 麻布台地

★水質:

32.1mS/m

<歴史・由来>

- ★麻布山善福寺の総門 内右手にあり、弘法大師が 鹿島大明神に祈願し柳の 下に錫丈(しゃくじょう)をつ きたてたところ清水が湧き 出したなどいくつかの伝説 がある。
- ★自然に地下から湧き出る 湧水で古くから有名であ



<歴史・由来>

- ★善福寺は浄土真宗本願寺派 に属する。昭和20年戦災で焼 失したが旧東本願寺本堂を譲 り受け和35年に再建された。
- ★明治初年までアメリカ公使館 がおかれ、ハリスらが居住した ことで知られる。
- ★福沢諭吉の墓もある。

ヘキサダイヤグラム



- ●所在地:港区元麻布1-6-21
- ●最寄り駅:南北線 麻布十 番駅/1番出口徒歩5分 大江戸線 麻布十番駅/7番出 口徒歩10分

都営バス 二/橋下車徒歩3分


<湧水の状態>

- ★状態:崖線タイプの湧水
- ★地形・地質:麻布台地
- ★湧水量:手押しポンプにて汲み上げ
- ★水質:

水温:19.0℃/電気伝導度: 32.6mS/m

pH:7.0 (H22.11.7測定)

ヘキサダイヤグラム



- ●最寄り駅:南北線 麻布十 番駅/1番出口徒歩5分 大江戸線 麻布十番駅/7番
- 出口徒歩10分 都営バス 二/橋下車徒歩3 分

アクセス

アクセス



- ★江戸時代は備中成羽五千石 (今の岡山県西部)の領主、山 崎主税助治正の屋敷であっ
- ★一帯に大火が起き山崎家が 罹災しかけたときに、ガマが現 れて口から水をふき、火事から
- ★現在は半分以上も埋め立て られ分譲されマンションになり.
- ★YouTubeで過去のガマ池映 像が見られる。

<漢水の状態>

- ★状態:崖線タイプの湧水
- ★地形・地質:麻布台地
- ★湧水量:季節・降雨条件により変化 湧水ないこともある

★水質:不明

<歴史・由来>

- ★江戸時代、盛岡南部藩の 下屋敷として使われていが、 明治29年、有栖川宮威仁親 王の御用地となり、昭和9年1 に東京市に賜与され記念公 園なった。
- ★麻布台地の変化にとんだ 地形を生かし、丘があったり、 渓流や池があったりと、自然 を大切にした趣きのある日本 庭園である。

(H23.4.13)



●最寄り駅:東京外口日比

谷線広尾駅から徒歩3分

アクセス

<湧水の状態>の凡例

★水質:水温(°C)/電気伝導度(mS/m)/

の値を記載

●電気伝導度とは・・・

→電気の通りやすさを電気抵抗率の逆数 を用いて表したもの.

→純水はほとんど電気を通しませんが、 塩分をはじめ不純物 (電解物質)が混入 するとそれだけ電気を通しやすくなります.


→地下水の場合、一般に地層中に長時 間滞留しているほど また長距離流れる ほど値が大きくなる傾向があります.

●pHとは・・・

→水の酸性・アルカリ性を調べるために 用いる指標.

→pH7が『中性』、それよりも小さいと『酸 性』大きいと『アルカリ性』と呼びます.

ヘキサダイヤグラム の凡例



Na:ナトリウムムイオン CI:塩化物イオン K:カリウムイオン) HCO:炭酸水素イオン Ca:カルシウムイオン SO:硫酸オン Mg:マグネシウムイオン NO:硝酸イオン

●ヘキサダイヤグラムとは・・・ →水に溶け込んでいる主要 溶存 成分を図化したも


→溶存物質が多く溶け込ん でい るほど上の図の六角 形の横幅 が大きくなりま




発行:公益社団法人 日本地下水学会

市民コミュニケーション委員会(通称:とりきち委員会) http://homepage3.niftv.com/iagh torikichi/index.htm

2011 年 X 月発行





<通水の状態>

- ★状態:崖線タイプの湧水
- ★地形·地質:麻布台地 ★湧水量:量は不明
- ★水質:不明

●所在地:港区元麻布2-7-9 麻布運動場軟式野球場より道を はさみ反対側約50mほど先の有 料駐車上より望む

●最寄り駅:東京外口日比谷 線広尾駅から徒歩10分

アクセス